



Hirose

HDH-01703CHD(31)

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Osa number: | HDH-01703CHD(31) |
| Tootja / bränd: | Hirose |
| Tootekirjeldus | RF DIR COUPLER 1.5GHZ-1.9GHZ MOD |
| Andmelehed: | |
| RoHSi staatus | Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav |
| Varude seisukord | 6289 pcs stock |
| Laev alates | Hongkong |
| Saadetise tee | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

HDH-01703CHD(31) spetsifikatsioonid

| | |
|---------------------------------|--|
| OSA NUMBER | HDH-01703CHD(31) |
| TOOTJA | Hirose |
| KIRJELDUS | RF DIR COUPLER 1.5GHZ-1.9GHZ MOD |
| LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS | Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav |
| SAADAVAL OLEV KOGUS | 6289 pcs |
| ANDMELEHT | |
| PAKKUJA SEADME PAKETT | - |
| SEERIA | HDH |
| TAGASIMAKSE | - |
| VÕIMSUS - MAKS | 2W |
| PAKEND | Bulk |
| PAKETT / KOTT | Module |
| MUUD NIMED | 352-0052-8-31 |
| LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS | Lead free / RoHS Compliant |
| ISOLEERIMINE | - |
| SISESTAMISE KAOTUS | - |
| SAGEDUS | 1.5GHz ~ 1.9GHz |
| TÄPSEM KIRJELDUS | RF Directional Coupler General Purpose 1.5GHz ~ 1.9GHz 3dB 2W Module |
| SIDUMISTEGUR | 3dB |
| SIDURI TÜÜP | Standard |
| TAOTLUSED | General Purpose |

Seotud sildid

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| Hirose HDH-01703CHD(31) | HDH-01703CHD(31) levitaja | HDH-01703CHD(31) tarnija |
| HDH-01703CHD(31) Hind | HDH-01703CHD(31) Pildid | HDH-01703CHD(31) pilt |
| HDH-01703CHD(31) PDF-i andmeleht | HDH-01703CHD(31) Laadi alla andmeleht | HDH-01703CHD(31) andmeleht |
| HDH-01703CHD(31) varud | Osta HDH-01703CHD(31) | Osta Hirose HDH-01703CHD(31) |
| Hirose HDH-01703CHD(31) | Hirose tarnija | Hirose levitaja |
| Hirose HDH-01703CHD(31) | Hirose Electric Co Ltd HDH-01703CHD(31) | |

Seotud tooted

| | |
|--|---|
| <p>HDH-01720CID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 225 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HDH-02003DHD(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2GHZ Laos: 241 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>HDH-01537CI(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Laos: 6018 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HDH-01710CID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 242 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>HDH-01706CID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 238 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HDH-01703CHD(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 230 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>HDH-01520GID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Laos: 262 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HDH-01730CID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 263 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>HDH-01703CH(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 273 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HDH-01510GID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Laos: 264 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>HDH-01520GID(31) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ MODULE Laos: 4023 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>HDH-01530CI(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Laos: 6087 pcs</p> <p>RFQ</p> |