



AVX Corporation


## CP0402A1890ALTR

Osa number:	CP0402A1890ALTR
Tootja / bränd:	AVX Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402
Andmelehed:	 CP0402A1890ALTR.pdf
RoHSi staatus	 Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
Varude seisukord	502970 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**HINNAPAKKUMINE**

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













### CP0402A1890ALTR spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CP0402A1890ALTR
TOOTJA	AVX Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
SAADAVAL OLEV KOGUS	502970 pcs
ANDMELEHT	 CP0402A1890ALTR.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0402
SEERIA	-
TAGASIMAKSE	25dB
VÕIMSUS - MAKS	3W
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0402 (1005 Metric)
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLEERIMINE	-36dB
SISESTAMISE KAOTUS	0.5dB
SAGEDUS	1.88GHz ~ 1.9GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler DECT 1.88GHz ~ 1.9GHz 12.3dB 3W 0402 (1005 Metric)
SIDUMISTEGUR	12.3dB
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	DECT

### Seotud sildid

AVX Corporation CP0402A1890ALTR	CP0402A1890ALTR levitaja	CP0402A1890ALTR tarnija
CP0402A1890ALTR Hind	CP0402A1890ALTR Pildid	CP0402A1890ALTR pilt
CP0402A1890ALTR PDF-i andmeleht	CP0402A1890ALTR Laadi alla andmeleht	CP0402A1890ALTR andmeleht
CP0402A1890ALTR varud	Osta CP0402A1890ALTR	Osta AVX Corporation CP0402A1890ALTR
AVX Corporation CP0402A1890ALTR	AVX Corporation tarnija	AVX Corporation levitaja
AVX Corporation CP0402A1890ALTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1890ALTR	

### Seotud tooted

 <p><b>CP0402A1880CLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 432171 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1880ELTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 415023 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1880CNTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 460616 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1880ENTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 479821 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1880DLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 459126 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1950CLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 486772 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1950ELTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 392608 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1950BLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 487993 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1950ALTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 414676 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1880DNTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 435221 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1950DLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 474253 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1890ELTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Laos: 459521 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>