





AVX Corporation


## CP0402A1950DLTR

Osa number:	CP0402A1950DLTR
Tootja / bränd:	AVX Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402
Andmelehed:	 CP0402A1950DLTR.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	474253 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**HINNAPAKKUMINE**

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













### CP0402A1950DLTR spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CP0402A1950DLTR
TOOTJA	AVX Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	474253 pcs
ANDMELEHT	 CP0402A1950DLTR.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0402
SEERIA	-
TAGASIMAKSE	-
VÕIMSUS - MAKS	3W
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0402 (1005 Metric)
MUUD NIMED	CP0402A1950DL CP0402A1950DL-ND
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLEERIMINE	-
SISESTAMISE KAOTUS	-
SAGEDUS	1.9GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler 1.9GHz 3W 0402 (1005 Metric)
SIDUMISTEGUR	-
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	-

### Seotud sildid

AVX Corporation CP0402A1950DLTR	CP0402A1950DLTR levitaja	CP0402A1950DLTR tarnija
CP0402A1950DLTR Hind	CP0402A1950DLTR Pildid	CP0402A1950DLTR pilt
CP0402A1950DLTR PDF-i andmeleht	CP0402A1950DLTR Laadi alla andmeleht	CP0402A1950DLTR andmeleht
CP0402A1950DLTR varud	Osta CP0402A1950DLTR	Osta AVX Corporation CP0402A1950DLTR
AVX Corporation CP0402A1950DLTR	AVX Corporation tarnija	AVX Corporation levitaja
AVX Corporation CP0402A1950DLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1950DLTR	

### Seotud tooted

 <p><b>CP0402A1960ELTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Laos: 454403 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1880ENTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 479821 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1950BLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 487993 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1890ALTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Laos: 502970 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1950ALTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 414676 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1950CLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 486772 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1960CNTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Laos: 380691 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1950FLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 464652 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1950ELTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 392608 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1960ALTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Laos: 433792 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1890ELTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Laos: 459521 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1960DLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Laos: 508557 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>