



AVX Corporation

## CP0805B1890AWTR

Osa number:	CP0805B1890AWTR
Tootja / bränd:	AVX Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805
Andmelehed:	CP0805B1890AWTR.pdf
RoHSi staatus	Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
Varude seisukord	307146 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

## HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

## CP0805B1890AWTR spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CP0805B1890AWTR
TOOTJA	AVX Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
SAADAVAL OLEV KOGUS	307146 pcs
ANDMELEHT	CP0805B1890AWTR.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0805
SEERIA	-
TAGASIMAKSE	-25dB
VÕIMSUS - MAKS	3W
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0805 (2012 Metric)
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLEERIMINE	-25dB
SISESTAMISE KAOTUS	0.3dB
SAGEDUS	1.88GHz ~ 1.9GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler DECT 1.88GHz ~ 1.9GHz 15 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
SIDUMISTEGUR	15 ± 1dB
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	DECT

## Seotud sildid

AVX Corporation CP0805B1890AWTR	CP0805B1890AWTR levitaja	CP0805B1890AWTR tarnija
CP0805B1890AWTR Hind	CP0805B1890AWTR Pildid	CP0805B1890AWTR pilt
CP0805B1890AWTR PDF-i andmeleht	CP0805B1890AWTR Laadi alla andmeleht	CP0805B1890AWTR andmeleht
CP0805B1890AWTR varud	Osta CP0805B1890AWTR	Osta AVX Corporation CP0805B1890AWTR
AVX Corporation CP0805B1890AWTR	AVX Corporation tarnija	AVX Corporation levitaja
AVX Corporation CP0805B1890AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1890AWTR	

## Seotud tooted

<p><b>CP0805B1907AWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 Laos: 275429 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0805B1842CWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Laos: 244149 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0805B1880BWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Laos: 306200 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0805B1916CWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.916GHZ 0805 Laos: 277806 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0805B1842BWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Laos: 303740 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0805B1890CWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Laos: 236269 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0805B1890BWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Laos: 286791 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0805B1880AWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Laos: 252234 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0805B1907BWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 Laos: 292009 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0805B1842AWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Laos: 242457 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0805B1880CWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Laos: 254080 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0805B1950CWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0805 Laos: 311049 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>