




AVX Corporation


## CP0805A1880BWTR

Osa number:	CP0805A1880BWTR
Tootja / bränd:	AVX Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
Andmelehed:	 CP0805A1880BWTR.pdf
RoHSi staatus	 Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
Varude seisukord	282423 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**HINNAPAKKUMINE**

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













### CP0805A1880BWTR spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CP0805A1880BWTR
TOOTJA	AVX Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
SAADAVAL OLEV KOGUS	282423 pcs
ANDMELEHT	 CP0805A1880BWTR.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0805
SEERIA	-
TAGASIMAKSE	-29dB
VÕIMSUS - MAKS	3W
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0805 (2012 Metric)
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLEERIMINE	-22dB
SISESTAMISE KAOTUS	0.6dB
SAGEDUS	1.85GHz ~ 1.91GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 12 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
SIDUMISTEGUR	12 ± 1dB
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	PCS

### Seotud sildid

AVX Corporation CP0805A1880BWTR	CP0805A1880BWTR levitaja	CP0805A1880BWTR tarnija
CP0805A1880BWTR Hind	CP0805A1880BWTR Pildid	CP0805A1880BWTR pilt
CP0805A1880BWTR PDF-i andmeleht	CP0805A1880BWTR Laadi alla andmeleht	CP0805A1880BWTR andmeleht
CP0805A1880BWTR varud	Osta CP0805A1880BWTR	Osta AVX Corporation CP0805A1880BWTR
AVX Corporation CP0805A1880BWTR	AVX Corporation tarnija	AVX Corporation levitaja
AVX Corporation CP0805A1880BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A1880BWTR	

### Seotud tooted

 <p><b>CP0805A1907AWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 Laos: 234814 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0805A1842AWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Laos: 291374 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0805A1960AWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Laos: 199692 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0805A1747DWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Laos: 290903 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0805A1890BWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Laos: 276537 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0805A1890BWTR\500</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Laos: 251680 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0805A1880CWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Laos: 261094 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0805A1747AWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Laos: 282291 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0805A1747CWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Laos: 299089 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0805A1720BWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.72GHZ 0805 Laos: 257960 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0805A1880EWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Laos: 279177 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0805A1880AWTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Laos: 309114 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>