




Tamura

LA02P054S03

Osa number:	LA02P054S03
Tootja / bränd:	Tamura
Tootekirjeldus	SENSOR
Andmelehed:	1.LA02P054S03.pdf 2.LA02P054S03.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	6509 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













LA02P054S03 spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	LA02P054S03
TOOTJA	Tamura
KIRJELDUS	SENSOR
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	6509 pcs
ANDMELEHT	1.LA02P054S03.pdf 2.LA02P054S03.pdf
PINGE - VARUSTUS	2.97 V ~ 3.63 V
SEERIA	LA02P
ANDURI TÜÜP	Hall Effect, Open Loop
TUNDLIKKUS	24.5mV/A
REAKTSIOONIAEG	1µs
POLARISATSIION	Bidirectional
PAKEND	Bulk
PAKETT / KOTT	Module
VÄLJUND	Ratiometric, Voltage
MUUD NIMED	9-LA02P054S03ZY MT7417
TÖÖTEMPERATUUR	-40°C ~ 100°C
KANALITE ARV	1
PAIGALDUS TÜÜP	Through Hole
LINEAARSUS	±1%
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
SAGEDUS	DC ~ 300kHz
MÕÖTMISEKS	AC/DC
TÄPSEM KIRJELDUS	Current Sensor 54A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
PRAEGUNE - SUPPLY (MAX)	10mA
PRAEGUNE - TUNDLIKKUS	54A
TÄPSUS	±1%

Seotud sildid

Tamura LA02P054S03	LA02P054S03 levitaja	LA02P054S03 tarnija
LA02P054S03 Hind	LA02P054S03 Pildid	LA02P054S03 pilt
LA02P054S03 PDF-i andmeleht	LA02P054S03 Laadi alla andmeleht	LA02P054S03 andmeleht
LA02P054S03 varud	Osta LA02P054S03	Osta Tamura LA02P054S03
Tamura LA02P054S03	Tamura tarnija	Tamura levitaja
Tamura LA02P054S03		

Seotud tooted

 <p>LA02P035S03 Tootjad: Tamura Kirjeldus: SENSOR Laos: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P054S05 Tootjad: Tamura Kirjeldus: SENSOR Laos: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P085S03 Tootjad: Tamura Kirjeldus: SENSOR Laos: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P170S05 Tootjad: Tamura Kirjeldus: SENSOR Laos: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA03P035S05 Tootjad: Tamura Kirjeldus: SENSOR Laos: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 Tootjad: Tamura Kirjeldus: SENSOR Laos: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA050URD32LI1800 Tootjad: Hamlin / Littelfuse Kirjeldus: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT Laos: 153 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P021S03 Tootjad: Tamura Kirjeldus: SENSOR Laos: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA03P085S05 Tootjad: Tamura Kirjeldus: SENSOR Laos: 6500 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P054S05 Tootjad: Tamura Kirjeldus: SENSOR Laos: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 Tootjad: Tamura Kirjeldus: SENSOR Laos: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P046S05 Tootjad: Tamura Kirjeldus: SENSOR Laos: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>