




| | |
|---|---------------|
|  | Hirose |
|  | |

HDH-01537CI(40)

| | |
|------------------|--|
| Osa number: | HDH-01537CI(40) |
| Tootja / bränd: | Hirose |
| Tootekirjeldus | RF DIR COUPLER 1.5GHZ |
| Andmelehed: | 1.HDH-01537CI(40).pdf 2.HDH-01537CI(40).pdf |
| RoHSi staatus |  Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav |
| Varude seisukord | 6018 pcs stock |
| Laev alates | Hongkong |
| Saadetise tee | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













HDH-01537CI(40) spetsifikatsioonid

| | |
|---------------------------------|--|
| OSA NUMBER | HDH-01537CI(40) |
| TOOTJA | Hirose |
| KIRJELDUS | RF DIR COUPLER 1.5GHZ |
| LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS | Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav |
| SAADAVAL OLEV KOGUS | 6018 pcs |
| ANDMELEHT | 1.HDH-01537CI(40).pdf 2.HDH-01537CI(40).pdf |
| PAKKUJA SEADME PAKETT | - |
| SEERIA | HDH |
| TAGASIMAKSE | 20.8dB |
| VÕIMSUS - MAKS | 50W |
| PAKEND | Bulk |
| PAKETT / KOTT | - |
| MUUD NIMED | *HDH-01537CI(40)-ND |
| NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL) | 1 (Unlimited) |
| LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS | Lead free / RoHS Compliant |
| ISOLEERIMINE | 57dB |
| SISESTAMISE KAOTUS | 0.5dB |
| SAGEDUS | 1.5GHz |
| TÄPSEM KIRJELDUS | RF Directional Coupler General Purpose 1.5GHz 37dB 50W |
| SIDUMISTEGUR | 37dB |
| SIDURI TÜÜP | Standard |
| TAOTLUSED | General Purpose |

Seotud sildid

| | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Hirose HDH-01537CI(40) | HDH-01537CI(40) levitaja | HDH-01537CI(40) tarnija |
| HDH-01537CI(40) Hind | HDH-01537CI(40) Pildid | HDH-01537CI(40) pilt |
| HDH-01537CI(40) PDF-i andmeleht | HDH-01537CI(40) Laadi alla andmeleht | HDH-01537CI(40) andmeleht |
| HDH-01537CI(40) varud | Osta HDH-01537CI(40) | Osta Hirose HDH-01537CI(40) |
| Hirose HDH-01537CI(40) | Hirose tarnija | Hirose levitaja |
| Hirose HDH-01537CI(40) | Hirose Electric Co Ltd HDH-01537CI(40) | |

Seotud tooted

| | |
|---|--|
|  <p>HDH-01703CHD(31) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-1.9GHZ MOD Laos: 6289 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>HDH-01720CID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 225 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>HDH-01520GID(31) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ MODULE Laos: 4023 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>HDH-01520GID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Laos: 262 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>HDH-01510GID(31) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1GHZ-2GHZ MODULE Laos: 5309 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>HDH-01503GHD(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Laos: 243 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>HDH-01510GID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Laos: 264 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>HDH-01703CHD(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 230 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>HDH-01710CID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 242 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>HDH-01706CID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 238 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>HDH-01530CI(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Laos: 6087 pcs</p> <p>RFQ</p> |  <p>HDH-01703CH(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 273 pcs</p> <p>RFQ</p> |