



TDK Corporation

## HHM2915A2

Osa number:	HHM2915A2
Tootja / bränd:	TDK Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 0402
Andmelehed:	HHM2915A2.pdf
RoHSi staatus	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	1013985 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

### HHM2915A2 spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	HHM2915A2
TOOTJA	TDK Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 0402
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	1013985 pcs
ANDMELEHT	HHM2915A2.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0402 (1005 Metric)
SEERIA	HHM
VÕIMSUS - MAKS	-
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
MUUD NIMED	445-175604-2
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
SISESTAMISE KAOTUS	0.23dB
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler General Purpose 0402 (1005 Metric), 4 PC Pad
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	General Purpose

### Seotud sildid

TDK Corporation HHM2915A2	HHM2915A2 levitaja	HHM2915A2 tarnija
HHM2915A2 Hind	HHM2915A2 Pildid	HHM2915A2 pilt
HHM2915A2 PDF-i andmeleht	HHM2915A2 Laadi alla andmeleht	HHM2915A2 andmeleht
HHM2915A2 varud	Osta HHM2915A2	Osta TDK Corporation HHM2915A2
TDK Corporation HHM2915A2	TDK Corporation tarnija	TDK Corporation levitaja
TDK Corporation HHM2915A2		

### Seotud tooted

<p><b>HHM2933A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402 Laos: 1018819 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM2510B1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0202 Laos: 294482 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM2293A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: MULTILAYER DIVIDER FOR W-LAN/BLU Laos: 909724 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM2910E4</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.71GHZ-1.98GHZ Laos: 383268 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM2319B2</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805 Laos: 561662 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM2215SA5</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0603 Laos: 75095 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM2919A2</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402 Laos: 880371 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM2942A2</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402 Laos: 1115188 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM2909C4</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 777-925MHZ 0402 Laos: 881596 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM2910E1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.71GHZ-2.03GHZ Laos: 300204 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM2220SA3</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.92-1.98GHZ 0603 Laos: 72297 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM2917B1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402 Laos: 348500 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>

