



AVX Corporation


CP0805B1960BWTR

Osa number:	CP0805B1960BWTR
Tootja / bränd:	AVX Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805
Andmelehed:	 CP0805B1960BWTR.pdf
RoHSi staatus	 Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
Varude seisukord	265980 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













CP0805B1960BWTR spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CP0805B1960BWTR
TOOTJA	AVX Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
SAADAVAL OLEV KOGUS	265980 pcs
ANDMELEHT	 CP0805B1960BWTR.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0805
SEERIA	-
TAGASIMAKSE	-23dB
VÕIMSUS - MAKS	3W
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0805 (2012 Metric)
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLEERIMINE	-30dB
SISESTAMISE KAOTUS	0.25dB
SAGEDUS	1.93GHz ~ 1.99GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler PCS 1.93GHz ~ 1.99GHz 16 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
SIDUMISTEGUR	16 ± 1dB
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	PCS

Seotud sildid

AVX Corporation CP0805B1960BWTR	CP0805B1960BWTR levitaja	CP0805B1960BWTR tarnija
CP0805B1960BWTR Hind	CP0805B1960BWTR Pildid	CP0805B1960BWTR pilt
CP0805B1960BWTR PDF-i andmeleht	CP0805B1960BWTR Laadi alla andmeleht	CP0805B1960BWTR andmeleht
CP0805B1960BWTR varud	Osta CP0805B1960BWTR	Osta AVX Corporation CP0805B1960BWTR
AVX Corporation CP0805B1960BWTR	AVX Corporation tarnija	AVX Corporation levitaja
AVX Corporation CP0805B1960BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1960BWTR	

Seotud tooted

 <p>CP0805B1890CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Laos: 236269 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1950CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0805 Laos: 311049 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1960AWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Laos: 239843 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1975CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805 Laos: 287903 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B2140CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.14GHZ 0805 Laos: 292640 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B2442BSTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Laos: 236270 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1907BWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 Laos: 292009 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1907AWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.895-1.92GHZ 0805 Laos: 275429 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1916CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.916GHZ 0805 Laos: 277806 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1960CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Laos: 266809 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B2442BW Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Laos: 212192 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B2442AWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Laos: 305089 pcs</p> <p>RFQ</p>