





AVX Corporation


CP0402A1880CNTR

Osa number:	CP0402A1880CNTR
Tootja / bränd:	AVX Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
Andmelehed:	 CP0402A1880CNTR.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	460616 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













CP0402A1880CNTR spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CP0402A1880CNTR
TOOTJA	AVX Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	460616 pcs
ANDMELEHT	 CP0402A1880CNTR.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0402
SEERIA	-
TAGASIMAKSE	30dB
VÕIMSUS - MAKS	3W
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0402 (1005 Metric)
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLEERIMINE	-46dB
SISESTAMISE KAOTUS	0.25dB
SAGEDUS	1.85GHz ~ 1.91GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 16.8dB 3W 0402 (1005 Metric)
SIDUMISTEGUR	16.8dB
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	PCS

Seotud sildid

AVX Corporation CP0402A1880CNTR	CP0402A1880CNTR levitaja	CP0402A1880CNTR tarnija
CP0402A1880CNTR Hind	CP0402A1880CNTR Pildid	CP0402A1880CNTR pilt
CP0402A1880CNTR PDF-i andmeleht	CP0402A1880CNTR Laadi alla andmeleht	CP0402A1880CNTR andmeleht
CP0402A1880CNTR varud	Osta CP0402A1880CNTR	Osta AVX Corporation CP0402A1880CNTR
AVX Corporation CP0402A1880CNTR	AVX Corporation tarnija	AVX Corporation levitaja
AVX Corporation CP0402A1880CNTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880CNTR	

Seotud tooted

 <p>CP0402A1890ALTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Laos: 502970 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880DNTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 435221 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1842DLTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 Laos: 450583 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880DLTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 459126 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880ENTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 479821 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880ANTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 393543 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880ALTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 409591 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880CLTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 432171 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880BLTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 429093 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880BNTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 436936 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1890ELTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Laos: 459521 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880ELTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 415023 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 elektrooniliste komponentide usaldusväärne turustaja

E-post: Info@infinity-electronic.com

Address: 17F, Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong

