





AVX Corporation


CP0402A1880DNTR

Osa number:	CP0402A1880DNTR
Tootja / bränd:	AVX Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
Andmelehed:	 CP0402A1880DNTR.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	435221 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













CP0402A1880DNTR spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CP0402A1880DNTR
TOOTJA	AVX Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	435221 pcs
ANDMELEHT	 CP0402A1880DNTR.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0402
SEERIA	-
TAGASIMAKSE	23dB
VÕIMSUS - MAKS	3W
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0402 (1005 Metric)
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLEERIMINE	-46dB
SISESTAMISE KAOTUS	0.25dB
SAGEDUS	1.85GHz ~ 1.91GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 18.2dB 3W 0402 (1005 Metric)
SIDUMISTEGUR	18.2dB
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	PCS

Seotud sildid

AVX Corporation CP0402A1880DNTR	CP0402A1880DNTR levitaja	CP0402A1880DNTR tarnija
CP0402A1880DNTR Hind	CP0402A1880DNTR Pildid	CP0402A1880DNTR pilt
CP0402A1880DNTR PDF-i andmeleht	CP0402A1880DNTR Laadi alla andmeleht	CP0402A1880DNTR andmeleht
CP0402A1880DNTR varud	Osta CP0402A1880DNTR	Osta AVX Corporation CP0402A1880DNTR
AVX Corporation CP0402A1880DNTR	AVX Corporation tarnija	AVX Corporation levitaja
AVX Corporation CP0402A1880DNTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880DNTR	

Seotud tooted

 <p>CP0402A1880ENTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 479821 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1950BLTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 487993 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880CNTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 460616 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880CLTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 432171 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880DLTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 459126 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1890ELTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Laos: 459521 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1950ALTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 414676 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880BLTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 429093 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1880ANTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 393543 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880ELTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 415023 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0402A1890ALTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Laos: 502970 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0402A1880BNTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 436936 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 elektrooniliste komponentide usaldusväärne turustaja

E-post: Info@infinity-electronic.com

Aadress: 17F, Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong

