



AVX Corporation

CP0805B2442AWTR

Osa number:	CP0805B2442AWTR
Tootja / bränd:	AVX Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805
Andmelehed:	CP0805B2442AWTR.pdf
RoHSi staatus	Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
Varude seisukord	305089 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

CP0805B2442AWTR spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CP0805B2442AWTR
TOOTJA	AVX Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
SAADAVAL OLEV KOGUS	305089 pcs
ANDMELEHT	CP0805B2442AWTR.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0805
SEERIA	-
TAGASIMAKSE	-23dB
VÕIMSUS - MAKS	3W
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0805 (2012 Metric)
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLEERIMINE	-24dB
SISESTAMISE KAOTUS	0.4dB
SAGEDUS	2.4GHz ~ 2.484GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler Wireless LAN 2.4GHz ~ 2.484GHz 13 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
SIDUMISTEGUR	13 ± 1dB
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	Wireless LAN

Seotud sildid

AVX Corporation CP0805B2442AWTR	CP0805B2442AWTR levitaja	CP0805B2442AWTR tarnija
CP0805B2442AWTR Hind	CP0805B2442AWTR Pildid	CP0805B2442AWTR pilt
CP0805B2442AWTR PDF-i andmeleht	CP0805B2442AWTR Laadi alla andmeleht	CP0805B2442AWTR andmeleht
CP0805B2442AWTR varud	Osta CP0805B2442AWTR	Osta AVX Corporation CP0805B2442AWTR
AVX Corporation CP0805B2442AWTR	AVX Corporation tarnija	AVX Corporation levitaja
AVX Corporation CP0805B2442AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B2442AWTR	

Seotud tooted

<p>CP0805B2442BW Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Laos: 212192 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B2442BSTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Laos: 236270 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B2140CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.14GHZ 0805 Laos: 292640 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1975CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.975GHZ 0805 Laos: 287903 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1960AWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Laos: 239843 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1950CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0805 Laos: 311049 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B244BWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 244MHZ 0805 Laos: 5741 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1960BWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Laos: 265980 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B2442CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Laos: 253709 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B2442CW Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Laos: 6987 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1960CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Laos: 266809 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B2442BWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Laos: 80225 pcs</p> <p>RFQ</p>