

HRS

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

Hirose

HDH-01710CID(40)

Osa number:	HDH-01710CID(40)
Tootja / bränd:	Hirose
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 1.7GHZ
Andmelehed:	1.HDH-01710CID(40).pdf 2.HDH-01710CID(40).pdf
RoHSi staatus	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	242 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

HDH-01710CID(40) spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	HDH-01710CID(40)
TOOTJA	Hirose
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 1.7GHZ
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	242 pcs
ANDMELEHT	1.HDH-01710CID(40).pdf 2.HDH-01710CID(40).pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	-
SEERIA	HDH
TAGASIMAKSE	20.8dB
VÕIMSUS - MAKS	10W
PAKEND	Bulk
PAKETT / KOTT	-
MUUD NIMED	*HDH-01710CID(40)-ND
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLEERIMINE	38dB
SISESTAMISE KAOTUS	0.4dB
SAGEDUS	1.7GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler General Purpose 1.7GHz 10dB 10W
SIDUMISTEGUR	10dB
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	General Purpose

Seotud sildid

Hirose HDH-01710CID(40)	HDH-01710CID(40) levitaja	HDH-01710CID(40) tarnija
HDH-01710CID(40) Hind	HDH-01710CID(40) Pildid	HDH-01710CID(40) pilt
HDH-01710CID(40) PDF-i andmeleht	HDH-01710CID(40) Laadi alla andmeleht	HDH-01710CID(40) andmeleht
HDH-01710CID(40) varud	Osta HDH-01710CID(40)	Osta Hirose HDH-01710CID(40)
Hirose HDH-01710CID(40)	Hirose tarnija	Hirose levitaja
Hirose HDH-01710CID(40)	Hirose Electric Co Ltd HDH-01710CID(40)	

Seotud tooted

<p>HDH-02003DHD(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2GHZ Laos: 241 pcs RFQ</p>	<p>HDH-01706CID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 238 pcs RFQ</p>
<p>HDH-02249AI(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.2GHZ Laos: 5072 pcs RFQ</p>	<p>HDH-01730CID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 263 pcs RFQ</p>
<p>HDH-02210AI(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.2GHZ Laos: 5951 pcs RFQ</p>	<p>HDH-01703CHD(31) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-1.9GHZ MOD Laos: 6289 pcs RFQ</p>
<p>HDH-01530CI(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Laos: 6087 pcs RFQ</p>	<p>HDH-01537CI(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Laos: 6018 pcs RFQ</p>
<p>HDH-01703CH(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 273 pcs RFQ</p>	<p>HDH-01703CHD(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 230 pcs RFQ</p>
<p>HDH-02220AID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 2.2GHZ Laos: 6409 pcs RFQ</p>	<p>HDH-01720CID(40) Tootjad: Hirose Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Laos: 225 pcs RFQ</p>