



AVX Corporation


CP0603A1575DWTR

Osa number:	CP0603A1575DWTR
Tootja / bränd:	AVX Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 1.575GHZ 0603
Andmelehed:	 CP0603A1575DWTR.pdf
RoHSi staatus	 Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
Varude seisukord	370445 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













CP0603A1575DWTR spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CP0603A1575DWTR
TOOTJA	AVX Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 1.575GHZ 0603
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
SAADAVAL OLEV KOGUS	370445 pcs
ANDMELEHT	 CP0603A1575DWTR.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0603
SEERIA	-
TAGASIMAKSE	-
VÕIMSUS - MAKS	3W
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0603 (1608 Metric)
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLEERIMINE	-
SISESTAMISE KAOTUS	-
SAGEDUS	1.575GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler 1.575GHz 3W 0603 (1608 Metric)
SIDUMISTEGUR	-
SIDURI TÜÜP	-
TAOTLUSED	-

Seotud sildid

AVX Corporation CP0603A1575DWTR	CP0603A1575DWTR levitaja	CP0603A1575DWTR tarnija
CP0603A1575DWTR Hind	CP0603A1575DWTR Pildid	CP0603A1575DWTR pilt
CP0603A1575DWTR PDF-i andmeleht	CP0603A1575DWTR Laadi alla andmeleht	CP0603A1575DWTR andmeleht
CP0603A1575DWTR varud	Osta CP0603A1575DWTR	Osta AVX Corporation CP0603A1575DWTR
AVX Corporation CP0603A1575DWTR	AVX Corporation tarnija	AVX Corporation levitaja
AVX Corporation CP0603A1575DWTR	AVX Corporation [MIL] CP0603A1575DWTR	

Seotud tooted

 <p>CP0603A1747CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Laos: 366303 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1747CLTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Laos: 448804 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1441CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0603 Laos: 430782 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1747DWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Laos: 372538 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1600CWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.6GHZ 0603 Laos: 381924 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1441DWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0603 Laos: 372349 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1441AWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0603 Laos: 401231 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1747BWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Laos: 458605 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1747MLTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Laos: 489317 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1441BWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0603 Laos: 353618 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1441CLTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0603 Laos: 443897 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1550AWTR Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.55GHZ 0603 Laos: 345160 pcs</p> <p>RFQ</p>