



AVX Corporation

## CP0402A1880DLTR

Osa number:	CP0402A1880DLTR
Tootja / bränd:	AVX Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
Andmelehed:	CP0402A1880DLTR.pdf
RoHSi staatus	Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
Varude seisukord	459126 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**HINNAPAKKUMINE**

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

### CP0402A1880DLTR spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CP0402A1880DLTR
TOOTJA	AVX Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i
SAADAVAL OLEV KOGUS	459126 pcs
ANDMELEHT	CP0402A1880DLTR.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0402
SEERIA	-
TAGASIMAKSE	23dB
VÕIMSUS - MAKS	3W
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0402 (1005 Metric)
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLEERIMINE	-46dB
SISESTAMISE KAOTUS	0.25dB
SAGEDUS	1.85GHz ~ 1.91GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler PCS 1.85GHz ~ 1.91GHz 18.2dB 3W 0402 (1005 Metric)
SIDUMISTEGUR	18.2dB
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	PCS

### Seotud sildid

AVX Corporation CP0402A1880DLTR	CP0402A1880DLTR levitaja	CP0402A1880DLTR tarnija
CP0402A1880DLTR Hind	CP0402A1880DLTR Pildid	CP0402A1880DLTR pilt
CP0402A1880DLTR PDF-i andmeleht	CP0402A1880DLTR Laadi alla andmeleht	CP0402A1880DLTR andmeleht
CP0402A1880DLTR varud	Osta CP0402A1880DLTR	Osta AVX Corporation CP0402A1880DLTR
AVX Corporation CP0402A1880DLTR	AVX Corporation tarnija	AVX Corporation levitaja
AVX Corporation CP0402A1880DLTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1880DLTR	

### Seotud tooted

<p><b>CP0402A1950ALTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0402 Laos: 414676 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1880BNTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 436936 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0402A1890ALTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Laos: 502970 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1880ELTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 415023 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0402A1880ANTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 393543 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1880DNTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 435221 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0402A1880BLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 429093 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1880CLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 432171 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0402A1890ELTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0402 Laos: 459521 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1880ALTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 409591 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>CP0402A1880ENTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 479821 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>CP0402A1880CNTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 460616 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>

Copyright © 2020 elektrooniliste komponentide usaldusväärne turustaja

E-post: [Info@infinity-electronic.com](mailto:Info@infinity-electronic.com)

Address: 17F, Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong

