





AVX Corporation


## CP0402A1810CNTR

Osa number:	CP0402A1810CNTR
Tootja / bränd:	AVX Corporation
Tootekirjeldus	RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402
Andmelehed:	 CP0402A1810CNTR.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	502613 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**HINNAPAKKUMINE**

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













### CP0402A1810CNTR spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CP0402A1810CNTR
TOOTJA	AVX Corporation
KIRJELDUS	RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	502613 pcs
ANDMELEHT	 CP0402A1810CNTR.pdf
PAKKUJA SEADME PAKETT	0402
SEERIA	-
TAGASIMAKSE	-
VÕIMSUS - MAKS	3W
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0402 (1005 Metric)
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLEERIMINE	-
SISESTAMISE KAOTUS	-
SAGEDUS	1.81GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Directional Coupler 1.81GHz 3W 0402 (1005 Metric)
SIDUMISTEGUR	-
SIDURI TÜÜP	Standard
TAOTLUSED	-

### Seotud sildid

AVX Corporation CP0402A1810CNTR	CP0402A1810CNTR levitaja	CP0402A1810CNTR tarnija
CP0402A1810CNTR Hind	CP0402A1810CNTR Pildid	CP0402A1810CNTR pilt
CP0402A1810CNTR PDF-i andmeleht	CP0402A1810CNTR Laadi alla andmeleht	CP0402A1810CNTR andmeleht
CP0402A1810CNTR varud	Osta CP0402A1810CNTR	Osta AVX Corporation CP0402A1810CNTR
AVX Corporation CP0402A1810CNTR	AVX Corporation tarnija	AVX Corporation levitaja
AVX Corporation CP0402A1810CNTR	AVX Corporation [MIL] CP0402A1810CNTR	

### Seotud tooted

 <p><b>CP0402A1880ALTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 409591 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1842DLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 Laos: 450583 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1880BNTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 436936 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A0942DLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 Laos: 487613 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1880BLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 429093 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A1880ANTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Laos: 393543 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1842ALTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.805-1.88GHZ 0402 Laos: 509192 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A0942BLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 Laos: 462199 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1441ALTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0402 Laos: 502227 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A0947FLTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 935-960MHZ 0402 Laos: 441222 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CP0402A1810BNTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 Laos: 513040 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CP0402A0942ALTR</b> Tootjad: AVX Corporation Kirjeldus: RF DIR COUPLER 925-960MHZ 0402 Laos: 435818 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>

Copyright © 2020 elektrooniliste komponentide usaldusväärne turustaja

E-post: [Info@infinity-electronic.com](mailto:Info@infinity-electronic.com)

Address: 17F, Gaylord Commercial Building, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong

