



TDK Corporation

## HHM1711E1

Osa number:	HHM1711E1
Tootja / bränd:	TDK Corporation
Tootekirjeldus	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603
Andmelehed:	HHM1711E1.pdf
RoHSi staatus	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	796296 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

### HHM1711E1 spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	HHM1711E1
TOOTJA	TDK Corporation
KIRJELDUS	BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	796296 pcs
ANDMELEHT	HHM1711E1.pdf
SEERIA	-
TAGASIMAKSE (MIN)	-10dB
FAASI ERINEVUS	192°
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
MUUD NIMED	445-172632-2
PAIGALDUS TÜÜP	Surface Mount
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
SISESTAMISE KAOTUS (MAX)	1.2dB
IMPEDANTS - TASAKAALUSTAMATA / TASAKAALUSTATUD	50 / 100 Ohm
SAGEDUSVAHEMIK	2.3GHz ~ 2.7GHz
TÄPSEM KIRJELDUS	RF Balun 2.3GHz ~ 2.7GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

### Seotud sildid

TDK Corporation HHM1711E1	HHM1711E1 levitaja	HHM1711E1 tarnija
HHM1711E1 Hind	HHM1711E1 Pildid	HHM1711E1 pilt
HHM1711E1 PDF-i andmeleht	HHM1711E1 Laadi alla andmeleht	HHM1711E1 andmeleht
HHM1711E1 varud	Osta HHM1711E1	Osta TDK Corporation HHM1711E1
TDK Corporation HHM1711E1	TDK Corporation tarnija	TDK Corporation levitaja
TDK Corporation HHM1711E1		

### Seotud tooted

<p><b>HHM1596A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 Laos: 493437 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM1595A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 Laos: 163352 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM17139B1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Laos: 255709 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM17125D1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Laos: 496156 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM1711D1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Laos: 180690 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM1603A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD Laos: 120843 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM17139B2</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Laos: 823244 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM1711Q1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 Laos: 836875 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM1710D1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Laos: 460907 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM1591D1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 Laos: 466597 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM17146A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 Laos: 920864 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM17144A1</b> Tootjad: TDK Corporation Kirjeldus: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Laos: 862583 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>