





ADI (Analog Devices, Inc.)


AD9517-4ABCPZ-RL7

Osa number:	AD9517-4ABCPZ-RL7
Tootja / bränd:	ADI (Analog Devices, Inc.)
Tootekirjeldus	IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP
Andmelehed:	 AD9517-4ABCPZ-RL7.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
Varude seisukord	8639 pcs stock
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

HINNAPAKKUMINE

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













AD9517-4ABCPZ-RL7 spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	AD9517-4ABCPZ-RL7
TOOTJA	ADI (Analog Devices, Inc.)
KIRJELDUS	IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS-i nõuetele vastav
SAADAVAL OLEV KOGUS	8639 pcs
ANDMELEHT	 AD9517-4ABCPZ-RL7.pdf
PINGE - VARUSTUS	3.135 V ~ 3.465 V
TÜÜP	Clock Generator, Fanout Distribution
PAKKUJA SEADME PAKETT	48-LFCSP-VQ (7x7)
SEERIA	-
SUHE - SISEND: VÄLJUND	1:12
PAKEND	Tape & Reel (TR)
PAKETT / KOTT	48-VFQFN Exposed Pad, CSP
PLL	Yes
VÄLJUND	CMOS, LVDS, LVPECL
MUUD NIMED	AD9517-4ABCPZ-RL7-ND AD9517-4ABCPZ-RL7TR
TÖÖTEMPERATUUR	-40°C ~ 85°C
AHELATE ARV	1
PAIGALDUS TÜÜP	Surface Mount
NIISKUSE TUNDLIKUSE TASE (MSL)	3 (168 Hours)
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
SISEND	CMOS, LVDS, LVPECL
SAGEDUS - MAKS	1.8GHz
DIVIDER / KORDAJA	Yes/No
DIFERENTSIAAL - SISEND: VÄLJUND	Yes/Yes
BAASOSA NUMBER	AD9517

Seotud sildid

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7	AD9517-4ABCPZ-RL7 levitaja	AD9517-4ABCPZ-RL7 tarnija
AD9517-4ABCPZ-RL7 Hind	AD9517-4ABCPZ-RL7 Pildid	AD9517-4ABCPZ-RL7 pilt
AD9517-4ABCPZ-RL7 PDF-i andmeleht	AD9517-4ABCPZ-RL7 Laadi alla andmeleht	AD9517-4ABCPZ-RL7 andmeleht
AD9517-4ABCPZ-RL7 varud	Osta AD9517-4ABCPZ-RL7	Osta ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7	ADI (Analog Devices, Inc.) tarnija	ADI (Analog Devices, Inc.) levitaja
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7	AD AD9517-4ABCPZ-RL7	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9517-4ABCPZ-RL7
Analog Devices Inc. AD9517-4ABCPZ-RL7	Analog Devices, Inc. AD9517-4ABCPZ-RL7	

Seotud tooted

 <p>AD9517-3A/PCBZ Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: BOARD EVALUATION FOR AD9517-3A Laos: 412 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9517-3ABCPZ Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP Laos: 7376 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9517-4A/PCBZ Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: BOARD EVALUATION FOR AD9517-4A Laos: 484 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-0ABCPZ Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP Laos: 6596 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9517-3ABCPZ-RL7 Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: IC CLOCK GEN 2.0GHZ VCO 48LFCSP Laos: 10320 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-0ABCPZ-RL7 Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: IC CLOCK GEN 6CH 2.8GHZ 48LFCSP Laos: 11316 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9517-2ABCPZ-RL7 Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: IC CLOCK GEN 2.2GHZ VCO 48LFCSP Laos: 9751 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-0A/PCBZ Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: BOARD EVALUATION FOR AD9518-0A Laos: 384 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9518-1ABCPZ Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP Laos: 6824 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9518-1A/PCBZ Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: BOARD EVALUATION FOR AD9518-1A Laos: 457 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9518-1ABCPZ-RL7 Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: IC CLOCK GEN 6CH 2.65GHZ 48LFCSP Laos: 9366 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9517-4ABCPZ Tootjad: ADI (Analog Devices, Inc.) Kirjeldus: IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 48LFCSP Laos: 5649 pcs</p> <p>RFQ</p>